


- **Provozní teplota :**  
0°C až +60°C
- **Pracovní tlak :**  
10 bar
- **Materiál :**  
Tělo - termoplast, pojistný kroužek - termoplast, Břit - pozinkovaná ocel,  
O kroužek - NBR 70Sh, závity - niklovaná mosaz
- **Médium :**  
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny
- **Použití :**  
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro méně náročné aplikace. Další rozměry a typy na [www.gms.cz](http://www.gms.cz).



T-SPOJKA PT90



SPOJKA Y PY



SPOJKA Y PW







PŘÍPOJKA PŘÍMÁ PC



PŘÍPOJKA PCF PŘÍMÁ



ZÁSLEPKA SPOJKY PP

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

**T-SPOJKA PT90 - s vnějším závitem**

PT-06-01	6	1/8	2,5	30,9	99	12
PT-06-02	6	1/4	4	33,9	99	14
PT-06-03	6	3/8	4	35,2	99	17
PT-06-04	6	1/2	4,5	38,7	99	21
PT-06-M5	6	M5xP0,8	2,5	28,2	99	12
PT-06-M6	6	M6xP1,0	2,5	28,7	99	12
PT-08-01	8	1/8	4	35,4	99	14
PT-08-02	8	1/4	4	37,4	99	14
PT-08-03	8	3/8	4	38,7	99	17
PT-08-04	8	1/2	4	42,2	99	21
PT-10-01	10	1/8	6,5	42,0	99	17
PT-10-02	10	1/4	6,5	44,0	99	17
PT-10-03	10	3/8	6,5	45,0	99	17
PT-10-04	10	1/2	7,5	48,5	99	21
PT-12-01	12	1/8	6,5	44,5	99	19
PT-12-02	12	1/4	6,5	46,5	99	19
PT-12-03	12	3/8	6,5	48,5	99	19
PT-12-04	12	1/2	6,5	51,0	99	21

**SPOJKA Y PY - jednoduchá Y-spojka**

PY-04	4-4-4	3	35,2	99
PY-06	6-6-6	5	37,0	99
PY-08	8-8-8	6	39,4	99
PY-10	10-10-10	8	50,2	99
PY-12	12-12-12	10	52,6	99

**SPOJKA Y PW - redukována Y-spojka**

PW-06-04	6-4	3,3	36,5	99
PW-08-06	8-6	4	37,2	99
PW-10-08	10-8	5	44,1	99
PW-12-10	12-10	6,4	52,2	99

**PŘÍPOJKA PŘÍMÁ PC - s vnějším G závitem**





PC-04-G01	4	G 1/8	3	22,1	99	14
PC-04-G02	4	G 1/4	3	21,4	99	17
PC-06-G01	6	G 1/8	4	23,2	99	14
PC-06-G02	6	G 1/4	4	23,5	99	14
PC-06-G03	6	G 3/8	4	20,5	99	20
PC-08-G01	8	G 1/8	4	25,5	99	14
PC-08-G02	8	G 1/4	5	24,5	99	14
PC-08-G03	8	G 3/8	6	21,0	99	20
PC-08-G04	8	G 1/2	6	24,5	99	24
PC-10-G01	10	G 1/8	4	29,2	99	17
PC-10-G02	10	G 1/4	6	30,9	99	17
PC-10-G03	10	G 3/8	6	27,2	99	20
PC-10-G04	10	G 1/2	8	30,4	99	24
PC-12-G02	12	G 1/4	6	33,5	99	21
PC-12-G03	12	G 3/8	8	28,5	99	21

**PŘÍPOJKA PCF PŘÍMÁ - s vnitřním závitem**

PCF-03M3C	3	M3xP0,5	2,5	17,3	99	8
PCF-03M5C	3	M5xP0,8	2,5	18,8	99	8
PCF-03M6C	3	M6xP1,0	2,5	18,8	99	8
PCF-04M3C	4	M3xP0,5	2,5	18,2	99	8
PCF-04M5C	4	M5xP0,8	3,0	19,7	99	8
PCF-04M6C	4	M6xP1,0	3,0	19,7	99	8
PCF-0401C	4	R 1/8	3,0	23,2	99	12
PCF-06M5C	6	M5xP0,8	4,0	21,4	99	10
PCF-06M6C	6	M6xP1,0	4,0	21,4	99	10
PCF-0601C	6	R 1/8	4,0	25,4	99	12

**ZÁSLEPKA SPOJKY PP**

PP-04	4	30	99
PP-06	6	34	99
PP-08	8	38	99
PP-10	10	42	99
PP-12	12	46	99
PP-16	16	50	99

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)